SAMSUNG

DVD RECEIVER AMP

모델명 : HT-DM150
HT-DM550

오디오 서비스 메뉴얼

DVD 리시버 엠프



차 례

1. 조정법
2. 기구 분해도 및 부품 목록
3. 회로 부품 목록
4. 계통도
5. PCB 부품 배치도
6. 배선도
7. 회로도
8. IC 내부 블럭도
9. 고장 진단

* 이제품의 외관 및 일부는 제품의 성능향상을 위해 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.

SAMSUNG

삼성전자

블루텍 삼성 오디오 개발운영 제작	
회로설계 담당	031-200-8876
기구설계 담당	031-200-4384
FAX. NO.	031-200-4390

CODE NO : AH68-01107W

발행 년월 : 2002.08